


FABBRICATO OGGETTO D'INTERVENTO


ESTRATTO MAPPA scala 1:1.000
 COMUNE CENSUARIO DI CASTELCOVATI
 NCT/3 MAPP. 98



ESTRATTO PGT scala 1:2.000
 ZONA SP. SERVIZI PUBBLICI



ORTOFOTO



Visita del fronte nord



Visita del fronte ovest

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Tavola: 01 | | Studio Tecnico Gambassa geom. Luciano Via Roma n° 1 25030 Costrezzato (BS) | |
| Data: LUGLIO 2018 | Progetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI | Comune: CASTELCOVATI - PROV. BRESCIA | Committente: COMUNE DI CASTELCOVATI |
| Agg.: Agg.: | Descrizione: INQUADRAMENTO Pianimetria generale Estratti-Doc.fotografica | Scala: 1:500 varie | C.F.: 0381096100853321 P.I.: 00216770982 |
| TEL./FAX 030/7040049 | File: analisiplanimetria_01viva.dwg | | |